


CODIGO 32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779

DESCRIPCION: BOMBA COLUMBIA (MOTOR ATB)



ESPAÑOL

POS	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	POS	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	4404130103	LLAVE TUERCA FILTRO		13	* 4405010916	DIFUSOR (1/2-3/4-1 HP)	
2	4404130101	TUERCA TAPA PREFILTRO		13	* 4405010918	DIFUSOR (1 ½ - 2 HP)	
3	4405010903	TAPA PREFILTRO CON JUNTA		13	* 4405010917	DIFUSOR (3 HP)	
4	4405010178	JUNTA TORICA D. 151,7X6,99		14	* 4405010929	RODETE (¾ HP II)	
5	4405010905	CESTO PREFILTRO		14	* 4405010928	RODETE (1 HP II)	
6	4405010907	JUNTA TORICA D 63X4		14	* 4405010927	RODETE (1,5 HP II)	
7	* 4405010908	ACCESORIOS ENLACE D 63 (½, ¾, 1 HP)		14	* 4405010926	RODETE (2 HP II)	
7	* 4405010909	ACCESORIOS ENLACE D 63 (1,5-2-3-3,5 HF)		14	* 4405010012	RODETE 7M. COLUMBIA (3 CV.II)	
8	4405010906	CUERPO BOMBA		14	* 4405010923	RODETE (¾ HP III)	
9	4405010910	TAPONES PURGA 1/4" PALOMILLA "		14	* 4405010919	RODETE (1 HP III)	
10	4405010911	PIE BOMBA		14	* 4405010922	RODETE (1,5 HP III)	
11	* 4405010912	SILENT-BLOCK (45X13X24)		14	* 4405010931	RODETE (2 HP III)	
11	* 4405010409	SILENT-BLOCK (16X45X13)		14	* 4405010920	RODETE (3- 3 ½ HP III)	

*** NOTA OBSERVACIONES**

CODIGO 32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779

DESCRIPCION: BOMBA COLUMBIA (MOTOR ATB)

11	* 4405010410	SILENT-BLOCK (9X45X13)	15	4405010932	JUNTA MECANICA
12	4405010605	JUNTA TORICA	16	4405011910	JUNTA TORICA 230X8
17	4405011028	BRIDA MOTOR ATB	26	* 4405011047	CJTO. CAJA BORNES ATB (1-1,5-2 HP III)
18	4405010936	TORNILLERIA BRIDA MOTOR	26	* 4405011045	CJTO. CAJA BORNES ATB (3 HP III)
19	4405010134	TAPÓN RODETE M8 IZQUIERDA	27	* 4405010019	CONDENSADOR 16UF
20	* 4405010013	BRIDA MEC. MOTOR ATB (¼ HP C.71)	27	* 4405011048	CONDENSADOR 20 UF
20	* 4405011035	BRIDA MOTOR ATB (1 - 1,5 - 2 HP)	27	* 4405011050	CONDENSADOR 30 UF
20	* 4405011036	BRIDA MOTOR (3 HP II - 3,5 HP III)	27	* 4405011051	CONDENSADOR 40 UF
21	* 4405010014	ARANDELA DISTANCIADORA C.71 (¼ HP)	27	* 4405011049	CONDENSADOR 50 UF
21	* 4405011052	ARANDELA DISTANCIADORA (1-1,5-2 HP)	28	4401041605	TORNILLERIA ANCLAJE DUCHA
21	* 4405011053	ARANDELA DISTANCIADORA (3 HP)	29	* 4405010020	PROTECTOR TERMICO REARMABLE ¼ HP
22	* 4405010015	RODAMIENTO C.71)	29	* 4405010021	PROTECTOR TERMICO REARMABLE 1 HP
22	* 4405011032	RODAMIENTO MOTOR (1 - 1,5 - 2 - HP)	29	* 4405010022	PROTECTOR TERMICO REARMABLE 1,5 HF
22	* 4405011033	RODAMIENTO MOTOR (3 HP II)	29	* 4405010023	PROTECTOR TERMICO REARMABLE 2 HP
23	* 4405010016	VARILLA MOTOR (C.71)	29	* 4405010024	PROTECTOR TERMICO REARMABLE 3 HP
23	* 4405011037	VARILLA MOTOR (1-1,5-2 HP)	30	* 32770R0476	MOTOR 3/4 CV II
23	* 4405011038	VARILLAS MOTOR (3 HP II)	30	* 32771R0476	MOTOR 3/4 CV III
23	* 4405011041	VARILLA MOTOR (3 HP III)	30	* 32772R0476	MOTOR 1 CV II
24	* 4405010017	TAPA TRASERA MOTOR C.71 (¼ HP)	30	* 32773R0576	MOTOR 1 CV III (IE2)
24	* 4405011039	TAPA TRASERA MOTOR (1-1,5-2 HP)	30	* 32774R0476	MOTOR 1,5 CV II
24	* 4405011040	TAPA TRASERA MOTOR (3 HP)	30	* 32775R0576	MOTOR 1,5 CV III (IE2)
25	* 4405010018	TAPA VENTILADOR + VENTILADOR ATB C.7	30	* 32776R0476	MOTOR 2 CV II
25	* 4405011042	CJTO. VENTILADOR TAPA (1-1,5-2 HP)	30	* 32777R0576	MOTOR 2 CV III (IE2)
25	* 4405011043	CJTO. VENTILADOR TAPA (3 HP)	30	* 32778R0476	MOTOR 3 CV II
26	* 4405011044	CJTO. CAJA BORNES ATB (1-1,5-2 HP II)	30	* 32779R0576	MOTOR 3CV III (IE2)
26	* 4405011046	CJTO. CAJA BORNES ATB (3 HP II)			

CODIGO 32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779

DESCRIPCION: BOMBA COLUMBIA (MOTOR ATB)

OBSERVACIONES

POS	CODIGO	OBSERVACIONES
7	* 4405010908	PARA: 32770, 32771, 32772, 32773
7	* 4405010909	PARA: 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779
11	* 4405010912	PARA: 32770
11	* 4405010409	PARA: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
11	* 4405010410	PARA: 32778, 32779
13	* 4405010916	PARA: 32770, 32771, 32772, 32773
13	* 4405010918	PARA: 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779
13	* 4405010917	PARA: 32778, 32779
14	* 4405010929	PARA: 32770
14	* 4405010928	PARA: 32772
14	* 4405010927	PARA: 32774
14	* 4405010926	PARA: 32776
14	* 4405010012	PARA: 32778
14	* 4405010923	PARA: 32771
14	* 4405010919	PARA: 32773
14	* 4405010922	PARA: 32775
14	* 4405010931	PARA: 32777
14	* 4405010920	PARA: 32779
20	* 4405010013	PARA: 32770, 32771
20	* 4405011035	PARA: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
20	* 4405011036	PARA: 32778, 32779
21	* 4405010014	PARA: 32770, 32771
21	* 4405011052	PARA: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
21	* 4405011053	PARA: 32778, 32779
22	* 4405010015	PARA: 32770, 32771
22	* 4405011032	PARA: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
22	* 4405011033	PARA: 32778, 32779
23	* 4405010016	PARA: 32770, 32771
23	* 4405011037	PARA: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
23	* 4405011038	PARA: 32778
23	* 4405011041	PARA: 32779
24	* 4405010017	PARA: 32770, 32771
24	* 4405011039	PARA: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
24	* 4405011040	PARA: 32778, 32779
25	* 4405010018	PARA: 32770, 32771
25	* 4405011042	PARA: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
25	* 4405011043	PARA: 32778, 32779
26	* 4405011044	PARA: 32770, 32772, 32774, 32776
26	* 4405011046	PARA: 32778
26	* 4405011047	PARA: 32771, 32773, 32775, 32777
26	* 4405011045	PARA: 32779
27	* 4405010019	PARA: 32770
27	* 4405011048	PARA: 32772


CODIGO 32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779

DESCRIPCION: BOMBA COLUMBIA (MOTOR ATB)

27	* 4405011050	PARA: 32774
27	* 4405011051	PARA: 32776
27	* 4405011049	PARA: 32778
29	* 4405010020	PARA: 32770
29	* 4405010021	PARA: 32772
29	* 4405010022	PARA: 32774
29	* 4405010023	PARA: 32776
29	* 4405010024	PARA: 32778
30	* 32770R0476	PARA: 32770
30	* 32771R0476	PARA: 32771
30	* 32772R0476	PARA: 32772
30	* 32773R0576	PARA: 32773
30	* 32774R0476	PARA: 32774
30	* 32775R0576	PARA: 32775
30	* 32776R0476	PARA: 32776
30	* 32777R0576	PARA: 32777
30	* 32778R0476	PARA: 32778
30	* 32779R0576	PARA: 32779

CODE 32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779

DESCRIPTION: POMPE COLUMBIA (MOTEUR ATB)



FRANCAIS

POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITE	POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITE
1	4404130103	CLE ECROU DE FILTRE		13	* 4405010916	DIFFUSEUR (1/2-3/4-1 HP)	
2	4404130101	ECROU COUVERCLE PREFILTRE		13	* 4405010918	DIFFUSEUR (1 1/2 - 2 HP)	
3	4405010903	COUVERCLE PREFILTRE AVEC JOINT		13	* 4405010917	DIFFUSEUR (3 HP)	
4	4405010178	JOINT TORIQUE D 151,7X6,99		14	* 4405010929	TURBINE (3/4 HP II)	
5	4405010905	PANIER PRÉFILTRE		14	* 4405010928	TURBINE (1 HP II)	
6	4405010907	JOINT TORIQUE D 63X4		14	* 4405010927	TURBINE (1,5 HP II)	
7	* 4405010908	RACCORDS UNION ASPIRATION D 63 (1/2,		14	* 4405010926	TURBINE (2 HP II)	
7	* 4405010909	RACCORDS UNION ASPIRATION D 63 (1,5-		14	* 4405010012	TURBINE 3 HP II	
8	4405010906	CORPS POMPE		14	* 4405010923	TURBINE (3/4 HP III)	
9	4405010910	BOUCHON DE PURGUE 1/4"		14	* 4405010919	TURBINE (1 HP III)	
10	4405010911	SOCLE POMPE		14	* 4405010922	TURBINE (1,5 HP III)	
11	* 4405010912	SILENT-BLOCK (45X13X24)		14	* 4405010931	TURBINE (2 HP III)	
11	* 4405010409	SILENT-BLOCK (16X45X13)		14	* 4405010920	TURBINE (3- 3 1/2 HP III)	

* VOIR FICHE D'OBSERVATIONS

CODE **32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779**

DESCRIPTION: **POMPE COLUMBIA (MOTEUR ATB)**

11	* 4405010410	SILENT-BLOCK (9X45X13)	15	4405010932	GARNITURE MÉCANIQUE
12	4405010605	JOINT TORIQUE	16	4405011910	JOINT TORIQUE 230X8
17	4405011028	FLASQUE ACCOUP. ATB	26	* 4405011047	ENSEMBLE BOITIER CONNEXION ATB (1-1,5-2 HP)
18	4405010936	VIS FLASQUE ACCOUP. MOTEUR	26	* 4405011045	ENSEMBLE BOITIER CONNEXION ATB (3 HP)
19	4405010134	BOUCHON BOUT AXE M8 IZQ.	27	* 4405010019	CONDENSATEUR 16 UF
20	* 4405010013	FLASQUE MEC. C.71 (3/4 HP C.71)	27	* 4405011048	CONDENSATEUR 20 UF
20	* 4405011035	FLASQUE ACCOUP. MOTEUR ATB (1 - 1,5 - 2 HP)	27	* 4405011050	CONDENSATEUR 30 UF
20	* 4405011036	FLASQUE ACCOUP. MOTEUR (3 II-3,5 HP II)	27	* 4405011051	CONDENSATEUR 40 UF
21	* 4405010014	RONDELLE D'ESPACEMENT C.71 (3/4 HP)	27	* 4405011049	CONDENSATEUR 50 UF
21	* 4405011052	RONDELLE D'ESPACEMENT (1-1,5-2 HP)	28	4401041605	VISSERIE ANCRAGE DOUCHE
21	* 4405011053	RONDELLE D'ESPACEMENT (3 HP)	29	* 4405010020	PROTECTEUR THERMIQUE À RÉARMEMENT
22	* 4405010015	ROULEMENT C.71	29	* 4405010021	PROTECTEUR THERMIQUE À RÉARMEMENT
22	* 4405011032	ROULEMENT MOTEUR (1 - 1,5 - 2 - HP)	29	* 4405010022	PROTECTEUR THERMIQUE À RÉARMEMENT
22	* 4405011033	ROULEMENT MOTEUR (3 HP II)	29	* 4405010023	PROTECTEUR THERMIQUE À RÉARMEMENT
23	* 4405010016	TIRANTS D'ACCOUPLLEMENT MOTEUR C.7	29	* 4405010024	PROTECTEUR THERMIQUE À RÉARMEMENT
23	* 4405011037	TIRANTS D'ACCOUPLLEMENT MOTEUR (1-1,5-2 HP)	30	* 32770R0476	MOTEUR 3/4 CV II
23	* 4405011038	TIRANTS D'ACCOUPLLEMENT MOTEUR (3 HP)	30	* 32771R0476	MOTEUR 3/4 CV III
23	* 4405011041	TIRANTS D'ACCOUPLLEMENT MOTEUR (3 HP)	30	* 32772R0476	MOTEUR 1 CV II
24	* 4405010017	COUVERCLE ARRIÈRE MOTEUR C.71 (3/4 HP)	30	* 32773R0576	MOTEUR 1 CV III (IE2)
24	* 4405011039	COUVERCLE ARRIÈRE MOTEUR (1-1,5-2 HP)	30	* 32774R0476	MOTEUR 1,5 CV II
24	* 4405011040	COUVERCLE ARRIÈRE MOTEUR (3 HP)	30	* 32775R0576	MOTEUR 1,5 CV III (IE2)
25	* 4405010018	CAPOT VENTILATEUR + VENTILATEUR C.7	30	* 32776R0476	MOTEUR 2 CV II
25	* 4405011042	ENSEMBLE COUVERCLE VENTILATEUR (1-1,5-2 HP)	30	* 32777R0576	MOTEUR 2 CV III (IE2)
25	* 4405011043	ENSEMBLE BOITIER CONNEXION ATB (3 HP)	30	* 32778R0476	MOTEUR 3 CV II
26	* 4405011044	ENSEMBLE BOITIER CONNEXION ATB (1-1,5-2 HP)	30	* 32779R0576	MOTEUR 3 CV III (IE2)
26	* 4405011046	ENSEMBLE BOITIER CONNEXION ATB (3 HP)			

CODE **32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779**

DESCRIPTION: **POMPE COLUMBIA (MOTEUR ATB)**

OBSERVATIONS

POS	CODE	OBSERVATIONS
7	* 4405010908	POUR: 32770, 32771, 32772, 32773
7	* 4405010909	POUR: 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779
11	* 4405010912	POUR: 32770
11	* 4405010409	POUR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
11	* 4405010410	POUR: 32778, 32779
13	* 4405010916	POUR: 32770, 32771, 32772, 32773
13	* 4405010918	POUR: 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779
13	* 4405010917	POUR: 32778, 32779
14	* 4405010929	POUR: 32770
14	* 4405010928	POUR: 32772
14	* 4405010927	POUR: 32774
14	* 4405010926	POUR: 32776
14	* 4405010012	POUR: 32778
14	* 4405010923	POUR: 32771
14	* 4405010919	POUR: 32773
14	* 4405010922	POUR: 32775
14	* 4405010931	POUR: 32777
14	* 4405010920	POUR: 32779
20	* 4405010013	POUR: 32770, 32771
20	* 4405011035	POUR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
20	* 4405011036	POUR: 32778, 32779
21	* 4405010014	POUR: 32770, 32771
21	* 4405011052	POUR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
21	* 4405011053	POUR: 32778, 32779
22	* 4405010015	POUR: 32770, 32771
22	* 4405011032	POUR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
22	* 4405011033	POUR: 32778, 32779
23	* 4405010016	POUR: 32770, 32771
23	* 4405011037	POUR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
23	* 4405011038	POUR: 32778
23	* 4405011041	POUR: 32779
24	* 4405010017	POUR: 32770, 32771
24	* 4405011039	POUR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
24	* 4405011040	POUR: 32778, 32779
25	* 4405010018	POUR: 32770, 32771
25	* 4405011042	POUR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
25	* 4405011043	POUR: 32778, 32779
26	* 4405011044	POUR: 32770, 32772, 32774, 32776
26	* 4405011046	POUR: 32778
26	* 4405011047	POUR: 32771, 32773, 32775, 32777
26	* 4405011045	POUR: 32779
27	* 4405010019	POUR: 32770
27	* 4405011048	POUR: 32772


CODE **32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779**

DESCRIPTION: **POMPE COLUMBIA (MOTEUR ATB)**

27	* 4405011050	POUR: 32774
27	* 4405011051	POUR: 32776
27	* 4405011049	POUR: 32778
29	* 4405010020	POUR: 32770
29	* 4405010021	POUR: 32772
29	* 4405010022	POUR: 32774
29	* 4405010023	POUR: 32776
29	* 4405010024	POUR: 32778
30	* 32770R0476	POUR: 32770
30	* 32771R0476	POUR: 32771
30	* 32772R0476	POUR: 32772
30	* 32773R0576	POUR: 32773
30	* 32774R0476	POUR: 32774
30	* 32775R0576	POUR: 32775
30	* 32776R0476	POUR: 32776
30	* 32777R0576	POUR: 32777
30	* 32778R0476	POUR: 32778
30	* 32779R0576	POUR: 32779

CODE **32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779**

DESCRIPTION: **COLUMBIA PUMP (ATB MOTOR)**



ENGLISH

POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITY
1	4404130103	LID SPANNER		13	* 4405010916	DIFFUSOR (1/2-3/4-1 HP)	
2	4404130101	PRE-FILTER COVER NUT		13	* 4405010918	DIFFUSOR (1 1/2 - 2 HP)	
3	4405010903	PRE-FILTER COVER WITH GASKET		13	* 4405010917	DIFFUSOR (3 HP)	
4	4405010178	O' RING D 151,7X6,99		14	* 4405010929	IMPELLER (3/4 HP II)	
5	4405010905	PRE-FILTER BASKET		14	* 4405010928	IMPELLER (1 HP II)	
6	4405010907	O' RING D 63X4		14	* 4405010927	IMPELLER (1,5 HP II)	
7	* 4405010908	UNION FITTINGS SUCTION D 63 (1/2, 3/4, 1		14	* 4405010926	IMPELLER (2 HP II)	
7	* 4405010909	UNION FITTINGS SUCTION D 63 (1,5-2-3,5 l		14	* 4405010012	IMPELLER 3 HP II	
8	4405010906	PUMP HOUSING		14	* 4405010923	IMPELLER (3/4 HP III)	
9	4405010910	DRAINING PLUG 1/4"		14	* 4405010919	IMPELLER (1 HP III)	
10	4405010911	PUMP BASE		14	* 4405010922	IMPELLER (1,5 HP III)	
11	* 4405010912	SILENTBLOCK (45X13X24)		14	* 4405010931	IMPELLER (2 HP III)	
11	* 4405010409	SILENTBLOCK (16X45X13)		14	* 4405010920	IMPELLER (3- 3 1/2 HP III)	

*** SEE OBSERVATIONS SHEET**

CODE **32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779**

DESCRIPTION: **COLUMBIA PUMP (ATB MOTOR)**

11	* 4405010410	SILENTBLOCK (9X45X13)	15	4405010932	MECHANICAL SEAL
12	4405010605	O' RING	16	4405011910	230X8 O'RING
17	4405011028	MOTOR CLAMP ATB	26	* 4405011047	TERMINAL BOX ASSEMBLY ATB (1-1,5-2 HP)
18	4405010936	FLANGE SCREWS	26	* 4405011045	TERMINAL BOX ASSEMBLY ATB (3 HP III)
19	4405010134	IMPELLER COVER M8 LEFT	27	* 4405010019	CONDENSER 16 UF
20	* 4405010013	MECH. FLANGE (3/4 HP C.71)	27	* 4405011048	CONDENSER 20 UF
20	* 4405011035	MOTOR CLAMP ATB (1 - 1,5 - 2 HP)	27	* 4405011050	CONDENSER 30 UF
20	* 4405011036	MOTOR CLAMP (3 II-3,5 HP III)	27	* 4405011051	CONDENSER 40 UF
21	* 4405010014	TOLERANCE WASHER C.71 (3/4 HP)	27	* 4405011049	CONDENSER 50 UF
21	* 4405011052	TOLERANCE WASHER (1-1,5-2 HP)	28	4401041605	SHOWER ANCHOR BOLTS
21	* 4405011053	TOLERANCE WASHER (3 HP)	29	* 4405010020	RESETTABLE THERMAL PROTECTION 3/4 I
22	* 4405010015	BEARING C.71	29	* 4405010021	RESETTABLE THERMAL PROTECTION 1 HF
22	* 4405011032	MOTOR BEARINGS (1 - 1,5 - 2 - HP)	29	* 4405010022	RESETTABLE THERMAL PROTECTION 1,5 I
22	* 4405011033	MOTOR BEARINGS (3 HP II)	29	* 4405010023	RESETTABLE THERMAL PROTECTION 2 HF
23	* 4405010016	MOTOR TIES C.71	29	* 4405010024	RESETTABLE THERMAL PROTECTION 3 HF
23	* 4405011037	MOTOR TIES (1-1,5-2 HP)	30	* 32770R0476	MOTOR 3/4 CV II
23	* 4405011038	MOTOR TIES (3 HP II)	30	* 32771R0476	MOTOR 3/4 CV III
23	* 4405011041	MOTOR TIES (3 HP III)	30	* 32772R0476	MOTOR 1 CV II
24	* 4405010017	REAR MOTOR COVER C.71 (3/4 HP)	30	* 32773R0576	MOTOR 1 CV III (IE2)
24	* 4405011039	REAR MOTOR COVER (1-1,5-2 HP)	30	* 32774R0476	MOTOR 1,5 CV II
24	* 4405011040	REAR MOTOR COVER (3 HP)	30	* 32775R0576	MOTOR 1,5 CV III (IE2)
25	* 4405010018	FAN COVER + FAN C.71	30	* 32776R0476	MOTOR 2 CV II
25	* 4405011042	FAN COVER ASSEMBLY (1-1,5-2 HP)	30	* 32777R0576	MOTOR 2 CV III (IE2)
25	* 4405011043	FAN COVER ASSEMBLY (3 HP)	30	* 32778R0476	MOTOR 3 CV II
26	* 4405011044	TERMINAL BOX ASSEMBLY ATB (1-1,5-2 HF)	30	* 32779R0576	MOTOR 3 CV III (IE2)
26	* 4405011046	TERMINAL BOX ASSEMBLY ATB (3 HP II)			

CODE **32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779**

DESCRIPTION: **COLUMBIA PUMP (ATB MOTOR)**

OBSERVATIONS

POS	CODE	OBSERVATIONS
7	* 4405010908	FOR: 32770, 32771, 32772, 32773
7	* 4405010909	FOR: 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779
11	* 4405010912	FOR: 32770
11	* 4405010409	FOR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
11	* 4405010410	FOR: 32778, 32779
13	* 4405010916	FOR: 32770, 32771, 32772, 32773
13	* 4405010918	FOR: 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779
13	* 4405010917	FOR: 32778, 32779
14	* 4405010929	FOR: 32770
14	* 4405010928	FOR: 32772
14	* 4405010927	FOR: 32774
14	* 4405010926	FOR: 32776
14	* 4405010012	FOR: 32778
14	* 4405010923	FOR: 32771
14	* 4405010919	FOR: 32773
14	* 4405010922	FOR: 32775
14	* 4405010931	FOR: 32777
14	* 4405010920	FOR: 32779
20	* 4405010013	FOR: 32770, 32771
20	* 4405011035	FOR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
20	* 4405011036	FOR: 32778, 32779
21	* 4405010014	FOR: 32770, 32771
21	* 4405011052	FOR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
21	* 4405011053	FOR: 32778, 32779
22	* 4405010015	FOR: 32770, 32771
22	* 4405011032	FOR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
22	* 4405011033	FOR: 32778, 32779
23	* 4405010016	FOR: 32770, 32771
23	* 4405011037	FOR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
23	* 4405011038	FOR: 32778
23	* 4405011041	FOR: 32779
24	* 4405010017	FOR: 32770, 32771
24	* 4405011039	FOR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
24	* 4405011040	FOR: 32778, 32779
25	* 4405010018	FOR: 32770, 32771
25	* 4405011042	FOR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
25	* 4405011043	FOR: 32778, 32779
26	* 4405011044	FOR: 32770, 32772, 32774, 32776
26	* 4405011046	FOR: 32778
26	* 4405011047	FOR: 32771, 32773, 32775, 32777
26	* 4405011045	FOR: 32779
27	* 4405010019	FOR: 32770
27	* 4405011048	FOR: 32772

* SEE OBSERVATIONS SHEET


CODE **32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779**

DESCRIPTION: **COLUMBIA PUMP (ATB MOTOR)**

27	* 4405011050	FOR: 32774
27	* 4405011051	FOR: 32776
27	* 4405011049	FOR: 32778
29	* 4405010020	FOR: 32770
29	* 4405010021	FOR: 32772
29	* 4405010022	FOR: 32774
29	* 4405010023	FOR: 32776
29	* 4405010024	FOR: 32778
30	* 32770R0476	FOR: 32770
30	* 32771R0476	FOR: 32771
30	* 32772R0476	FOR: 32772
30	* 32773R0576	FOR: 32773
30	* 32774R0476	FOR: 32774
30	* 32775R0576	FOR: 32775
30	* 32776R0476	FOR: 32776
30	* 32777R0576	FOR: 32777
30	* 32778R0476	FOR: 32778
30	* 32779R0576	FOR: 32779

CODICE 32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779

DESCRIZIONE: POMPA COLUMBIA (MOTORE ATB)



ITALIANO

POS	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	POS	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1	4404130103	CHIAVE GHIERA PER FILTRO		13	* 4405010916	DIFFUSORE (1/2-3/4-1HP)	
2	4404130101	VITE COPERCHIO PREFILTRO		13	* 4405010918	DIFFUSORE (1 1/2 - 2 HP)	
3	4405010903	COPERCHIO PREFILTRO CON GUARNIZIONE		13	* 4405010917	DIFFUSORE (3 HP)	
4	4405010178	O-RING D 151,7X6,99		14	* 4405010929	RUOTA (3/4 HP II)	
5	4405010905	CESTO PREFILTRO		14	* 4405010928	RUOTA (1 HP II)	
6	4405010907	O-RING D 63X4		14	* 4405010927	RUOTA (1,5 HP II)	
7	* 4405010908	MANICOTTI DI UNIONE ASPIRAZIONE D 63		14	* 4405010926	RUOTA (2 HP II)	
7	* 4405010909	MANICOTTI DI UNIONE ASPIRAZIONE D 63		14	* 4405010012	RUOTA 3 HP II	
8	4405010906	CORPO POMBA		14	* 4405010923	RUOTA (3/4 HP III)	
9	4405010910	TAPPO SCARICO 1/4"		14	* 4405010919	RUOTA (1 HP III)	
10	4405010911	PIEDE POMPA		14	* 4405010922	RUOTA (1,5 HP III)	
11	* 4405010912	SILENTBLOC (45X13X24)		14	* 4405010931	RUOTA (2 HP III)	
11	* 4405010409	SILENTBLOC (16X45X13)		14	* 4405010920	RUOTA (3- 3 1/2 HP III)	

* SI FACCI RIFERIMENTO AL FOGLIO DELLE OSSERVAZIONI

CODICE 32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779

DESCRIZIONE: POMPA COLUMBIA (MOTORE ATB)

11	* 4405010410	SILENTBLOC (9X45X13)	15	4405010932	GUARNIZIONE MECCANICA
12	4405010605	O-RING	16	4405011910	O-RING 230X8
17	4405011028	FLANGIA MOTORE ATB	26	* 4405011047	GRUPPO MORSETTIERA ATB (1-1,5-2 HP III)
18	4405010936	BUTIONERIA FLANGIA MOTORE	26	* 4405011045	GRUPPO MORSETTIERA ATB (3 HP III)
19	4405010134	TAPPO RUOTA M8 SIN.	27	* 4405010019	CONDENSATORE 16 UF
20	* 4405010013	FLANGIA MECC. (3/4 HP C.71)	27	* 4405011048	CONDENSATORE 20 UF
20	* 4405011035	FLANGIA MOTORE ATB (1-1,5-2 HP)	27	* 4405011050	CONDENSATORE 30 UF
20	* 4405011036	FLANGIA MOTORE (3 II-3,5 HP III)	27	* 4405011051	CONDENSATORE 40 UF
21	* 4405010014	RONDELLA DISTANZIATRICE C.71 (3/4 HP)	27	* 4405011049	CONDENSATORE 50 UF
21	* 4405011052	RONDELLA DISTANZIATRICE (1-1,5-2 HP)	28	4401041605	BULLONERIA ANCORAGGIO DOCCIA
21	* 4405011053	RONDELLA DISTANZIATRICE (3 HP)	29	* 4405010020	PROTETTORE TERMICO RESETTABILE 3/4
22	* 4405010015	CUSCINETTO C.71	29	* 4405010021	PROTETTORE TERMICO RESETTABILE 1 H
22	* 4405011032	CUSCINETTO MOTORE (1 - 1,5 - 2 - HP)	29	* 4405010022	PROTETTORE TERMICO RESETTABILE 1,5
22	* 4405011033	CUSCINETTO MOTORE (3 HP II)	29	* 4405010023	PROTETTORE TERMICO RESETTABILE 2 H
23	* 4405010016	ASTAS MOTORE C.71	29	* 4405010024	PROTETTORE TERMICO RESETTABILE 3 HF
23	* 4405011037	ASTAS MOTORE (1-1,5-2 HP)	30	* 32770R0476	MOTOR 3/4 CV II
23	* 4405011038	ASTAS MOTORE (3 HP II)	30	* 32771R0476	MOTOR 3/4 CV III
23	* 4405011041	ASTAS MOTORE (3 HP III)	30	* 32772R0476	MOTOR 1 CV II
24	* 4405010017	COPERCHIO POSTERIORE MOTORE C.71	30	* 32773R0576	MOTOR 1 CV III (IE2)
24	* 4405011039	COPERCHIO POSTERIORE MOTORE (1-1,5	30	* 32774R0476	MOTOR 1,5 CV II
24	* 4405011040	COPERCHIO POSTERIORE MOTORE (3 HP	30	* 32775R0576	MOTOR 1,5 CV III (IE2)
25	* 4405010018	COPERCHIO VENTILATORE + VENTILATOF	30	* 32776R0476	MOTOR 2 CV II
25	* 4405011042	KIT VENTOLA-COPRIVENTOLA (1-1,5-2 HP)	30	* 32777R0576	MOTOR 2 CV III (IE2)
25	* 4405011043	GRUPPO MORSETTIERA ATB (3 HP)	30	* 32778R0476	MOTOR 3 CV II
26	* 4405011044	GRUPPO MORSETTIERA ATB (1-1,5-2 HP II)	30	* 32779R0576	MOTOR 3 CV III (IE2)
26	* 4405011046	GRUPPO MORSETTIERA ATB (3 HP II)			

CODICE **32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779**

DESCRIZIONE: **POMPA COLUMBIA (MOTORE ATB)**

OSSERVAZIONI

POS	CODICE	OSSERVAZIONI
7	* 4405010908	PER: 32770, 32771, 32772, 32773
7	* 4405010909	PER: 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779
11	* 4405010912	PER: 32770
11	* 4405010409	PER: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
11	* 4405010410	PER: 32778, 32779
13	* 4405010916	PER: 32770, 32771, 32772, 32773
13	* 4405010918	PER: 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779
13	* 4405010917	PER: 32778, 32779
14	* 4405010929	PER: 32770
14	* 4405010928	PER: 32772
14	* 4405010927	PER: 32774
14	* 4405010926	PER: 32776
14	* 4405010012	PER: 32778
14	* 4405010923	PER: 32771
14	* 4405010919	PER: 32773
14	* 4405010922	PER: 32775
14	* 4405010931	PER: 32777
14	* 4405010920	PER: 32779
20	* 4405010013	PER: 32770, 32771
20	* 4405011035	PER: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
20	* 4405011036	PER: 32778, 32779
21	* 4405010014	PER: 32770, 32771
21	* 4405011052	PER: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
21	* 4405011053	PER: 32778, 32779
22	* 4405010015	PER: 32770, 32771
22	* 4405011032	PER: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
22	* 4405011033	PER: 32778, 32779
23	* 4405010016	PER: 32770, 32771
23	* 4405011037	PER: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
23	* 4405011038	PER: 32778
23	* 4405011041	PER: 32779
24	* 4405010017	PER: 32770, 32771
24	* 4405011039	PER: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
24	* 4405011040	PER: 32778, 32779
25	* 4405010018	PER: 32770, 32771
25	* 4405011042	PER: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
25	* 4405011043	PER: 32778, 32779
26	* 4405011044	PER: 32770, 32772, 32774, 32776
26	* 4405011046	PER: 32778
26	* 4405011047	PER: 32771, 32773, 32775, 32777
26	* 4405011045	PER: 32779
27	* 4405010019	PER: 32770
27	* 4405011048	PER: 32772


CODICE 32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779

DESCRIZIONE: POMPA COLUMBIA (MOTORE ATB)

27	* 4405011050	PER: 32774
27	* 4405011051	PER: 32776
27	* 4405011049	PER: 32778
29	* 4405010020	PER: 32770
29	* 4405010021	PER: 32772
29	* 4405010022	PER: 32774
29	* 4405010023	PER: 32776
29	* 4405010024	PER: 32778
30	* 32770R0476	PER: 32770
30	* 32771R0476	PER: 32771
30	* 32772R0476	PER: 32772
30	* 32773R0576	PER: 32773
30	* 32774R0476	PER: 32774
30	* 32775R0576	PER: 32775
30	* 32776R0476	PER: 32776
30	* 32777R0576	PER: 32777
30	* 32778R0476	PER: 32778
30	* 32779R0576	PER: 32779

CODE **32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779**

BESCHREIBUNG: **PUMPE COLUMBIA (MOTOR ATB)**



DEUTSCH

POS	CODE	BESCHREIBUNG	MENGE	POS	CODE	BESCHREIBUNG	MENGE
1	4404130103	SCHLÜSSEL MUTTER FILTER		13	* 4405010916	WASSERVERTEILER (1/2 - 3/4 - 1 HP)	
2	4404130101	MUTTER VORFILTERDECKEL		13	* 4405010918	WASSERVERTEILER (1 1/2 - 2 HP)	
3	4405010903	VORFILTERABDECKUNG UND DICHTUNG		13	* 4405010917	WASSERVERTEILER (3 HP)	
4	4405010178	O-RING D. 151,7 X 6,99		14	* 4405010929	LAUFRAD (3/4 HP II)	
5	4405010905	VORFILTERKORB		14	* 4405010928	LAUFRAD (1 HP II)	
6	4405010907	O-RING D. 63 X 4		14	* 4405010927	LAUFRAD (1,5 HP II)	
7	* 4405010908	ANSCHLUSSZUBEHÖR D. 63 (1/2, 3/4, 1 HP)		14	* 4405010926	LAUFRAD (2 HP II)	
7	* 4405010909	ANSCHLUSSZUBEHÖR D. 63 (1,5 - 2 - 3 - 3,		14	* 4405010012	LAUFRAD 7M. COLUMBIA (3 CV.II)	
8	4405010906	PUMPENGEHÄUSE		14	* 4405010923	LAUFRAD (3/4 HP III)	
9	4405010910	ABLASSSTOPFEN 1/4" FLÜGELMUTTER "		14	* 4405010919	LAUFRAD (1 HP III)	
10	4405010911	PUMPENFUSS		14	* 4405010922	LAUFRAD (1,5 HP III)	
11	* 4405010912	SCHWINGUNGSDÄMPFER (45 X 13 X 24)		14	* 4405010931	LAUFRAD (2 HP III)	
11	* 4405010409	SCHWINGUNGSDÄMPFER (16 X 45 X 13)		14	* 4405010920	LAUFRAD (3 - 3 1/2 HP III)	

CODE **32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779**

BESCHREIBUNG: **PUMPE COLUMBIA (MOTOR ATB)**

11	* 4405010410	SCHWINGUNGSDÄMPFER (9 X 45 X 13)	15	4405010932	GLEITRINGDICHTUNG
12	4405010605	O-RING	16	4405011910	O-RING 230 X 8
17	4405011028	MOTORFLANSCH ATB	26	* 4405011047	SET KLEMMSCHRANK ATB (1 - 1,5 - 2 HP III)
18	4405010936	SCHRAUBENSATZ MOTORFLANSCH	26	* 4405011045	SET KLEMMSCHRANK ATB (3 HP III)
19	4405010134	STOPFEN LAUFRAD M8 LINKS	27	* 4405010019	KONDENSATOR 16 UF
20	* 4405010013	GLEITRINGDICHTUNG MOTOR ATB (3/4 HP	27	* 4405011048	KONDENSATOR 20 UF
20	* 4405011035	MOTORFLANSCH ATB (1 - 1,5 - 2 HP)	27	* 4405011050	KONDENSATOR 30 UF
20	* 4405011036	MOTORFLANSCH (3 HP II - 3,5 HP III)	27	* 4405011051	KONDENSATOR 40 UF
21	* 4405010014	DISTANZSCHEIBE C.71 (3/4 HP)	27	* 4405011049	KONDENSATOR 50 UF
21	* 4405011052	DISTANZSCHEIBE (1 - 1,5 - 2 HP)	28	4401041605	SCHRAUBENSATZ DUSCHVERANKERUNG
21	* 4405011053	DISTANZSCHEIBE (3 HP)	29	* 4405010020	RÜCKSETZBARER WÄRMESCHUTZ 3/4 HP
22	* 4405010015	WÄLZLAGER C.71)	29	* 4405010021	RÜCKSETZBARER WÄRMESCHUTZ 1 HP 2
22	* 4405011032	WÄLZLAGER MOTOR (1 - 1,5 - 2 - HP)	29	* 4405010022	RÜCKSETZBARER WÄRMESCHUTZ 1,5 HP
22	* 4405011033	WÄLZLAGER MOTOR (3 HP II)	29	* 4405010023	RÜCKSETZBARER WÄRMESCHUTZ 2 HP 2
23	* 4405010016	RUNDEISEN MOTOR (C.71)	29	* 4405010024	RÜCKSETZBARER WÄRMESCHUTZ 3 HP 2
23	* 4405011037	RUNDEISEN MOTOR (1 - 1,5 - 2 HP)	30	* 32770R0476	MOTOR 3/4 CV II
23	* 4405011038	RUNDEISEN MOTOR (3 HP II)	30	* 32771R0476	MOTOR 3/4 CV III
23	* 4405011041	RUNDEISEN MOTOR (3 HP III)	30	* 32772R0476	MOTOR 1 CV II
24	* 4405010017	MOTORDECKEL HINTEN C.71 (3/4 HP)	30	* 32773R0576	MOTOR 1 CV III (IE2)
24	* 4405011039	MOTORDECKEL HINTEN (1 - 1,5 - 2 HP)	30	* 32774R0476	MOTOR 1,5 CV II
24	* 4405011040	MOTORDECKEL HINTEN (3 HP)	30	* 32775R0576	MOTOR 1,5 CV III (IE2)
25	* 4405010018	VENTILATORDECKEL MIT VENTILATOR ATB	30	* 32776R0476	MOTOR 2 CV II
25	* 4405011042	VENTILATOR ABDECKUNG (1 - 1,5 - 2 HP)	30	* 32777R0576	MOTOR 2 CV III (IE2)
25	* 4405011043	VENTILATOR ABDECKUNG (3 HP)	30	* 32778R0476	MOTOR 3 CV II
26	* 4405011044	SET KLEMMSCHRANK ATB (1 - 1,5 - 2 HP II)	30	* 32779R0576	MOTOR 3 CV III (IE2)
26	* 4405011046	SET KLEMMSCHRANK ATB (3 HP II)			

CODE **32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779**

BESCHREIBUNG: **PUMPE COLUMBIA (MOTOR ATB)**

HINWEISE

POS	CODE	HINWEISE
7	* 4405010908	FÜR: 32770, 32771, 32772, 32773
7	* 4405010909	FÜR: 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779
11	* 4405010912	FÜR: 32770
11	* 4405010409	FÜR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
11	* 4405010410	FÜR: 32778, 32779
13	* 4405010916	FÜR: 32770, 32771, 32772, 32773
13	* 4405010918	FÜR: 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779
13	* 4405010917	FÜR: 32778, 32779
14	* 4405010929	FÜR: 32770
14	* 4405010928	FÜR: 32772
14	* 4405010927	FÜR: 32774
14	* 4405010926	FÜR: 32776
14	* 4405010012	FÜR: 32778
14	* 4405010923	FÜR: 32771
14	* 4405010919	FÜR: 32773
14	* 4405010922	FÜR: 32775
14	* 4405010931	FÜR: 32777
14	* 4405010920	FÜR: 32779
20	* 4405010013	FÜR: 32770, 32771
20	* 4405011035	FÜR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
20	* 4405011036	FÜR: 32778, 32779
21	* 4405010014	FÜR: 32770, 32771
21	* 4405011052	FÜR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
21	* 4405011053	FÜR: 32778, 32779
22	* 4405010015	FÜR: 32770, 32771
22	* 4405011032	FÜR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
22	* 4405011033	FÜR: 32778, 32779
23	* 4405010016	FÜR: 32770, 32771
23	* 4405011037	FÜR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
23	* 4405011038	FÜR: 32778
23	* 4405011041	FÜR: 32779
24	* 4405010017	FÜR: 32770, 32771
24	* 4405011039	FÜR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
24	* 4405011040	FÜR: 32778, 32779
25	* 4405010018	FÜR: 32770, 32771
25	* 4405011042	FÜR: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
25	* 4405011043	FÜR: 32778, 32779
26	* 4405011044	FÜR: 32770, 32772, 32774, 32776
26	* 4405011046	FÜR: 32778
26	* 4405011047	FÜR: 32771, 32773, 32775, 32777
26	* 4405011045	FÜR: 32779
27	* 4405010019	FÜR: 32770
27	* 4405011048	FÜR: 32772


CODE **32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779**

BESCHREIBUNG: **PUMPE COLUMBIA (MOTOR ATB)**

27	* 4405011050	FÜR: 32774
27	* 4405011051	FÜR: 32776
27	* 4405011049	FÜR: 32778
29	* 4405010020	FÜR: 32770
29	* 4405010021	FÜR: 32772
29	* 4405010022	FÜR: 32774
29	* 4405010023	FÜR: 32776
29	* 4405010024	FÜR: 32778
30	* 32770R0476	FÜR: 32770
30	* 32771R0476	FÜR: 32771
30	* 32772R0476	FÜR: 32772
30	* 32773R0576	FÜR: 32773
30	* 32774R0476	FÜR: 32774
30	* 32775R0576	FÜR: 32775
30	* 32776R0476	FÜR: 32776
30	* 32777R0576	FÜR: 32777
30	* 32778R0476	FÜR: 32778
30	* 32779R0576	FÜR: 32779

CODIGO 32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779

DESCRIÇÃO: BOMBA COLUMBIA (MOTOR ATB)



PORTUGUES

POS	CODIGO	DESCRIÇÃO	JANTIDADE	POS	CODIGO	DESCRIÇÃO	JANTIDADE
1	4404130103	CHAVE PORCA FILTRO		13	* 4405010916	DIFUSOR (1/2-3/4-1 HP)	
2	4404130101	PORCA TAMPA PRÉ-FILTRO		13	* 4405010918	DIFUSOR (1 1/2 - 2 HP)	
3	4405010903	TAMPA PRÉ-FILTRO COM JUNTA		13	* 4405010917	DIFUSOR (3 HP)	
4	4405010178	JUNTA TÓRICA D 151,7X6,99		14	* 4405010929	RODÍZIO (3/4 HP II)	
5	4405010905	CESTO PRÉ-FILTRO		14	* 4405010928	RODÍZIO (1 HP II)	
6	4405010907	JUNTA TÓRICA D 63X4		14	* 4405010927	RODÍZIO (1,5 HP II)	
7	* 4405010908	ACCESSÓRIOS DE UNIÃO ASPIRAÇÃO D 6		14	* 4405010926	RODÍZIO (2 HP II)	
7	* 4405010909	ACCESSÓRIOS DE UNIÃO ASPIRAÇÃO D 6		14	* 4405010012	RODÍZIO 3 HP II	
8	4405010906	CORPO BOMBA		14	* 4405010923	RODÍZIO (3/4 HP III)	
9	4405010910	TAMPÃO PURGA 1/4"		14	* 4405010919	RODÍZIO (1 HP III)	
10	4405010911	PÉ BOMBA		14	* 4405010922	RODÍZIO (1,5 HP III)	
11	* 4405010912	SILENT-BLOCK (45X13X24)		14	* 4405010931	RODÍZIO (2 HP III)	
11	* 4405010409	SILENT-BLOCK (16X45X13)		14	* 4405010920	RODÍZIO (3- 3 1/2 HP III)	

*** VEJA A FICHA DE OBSERVAÇÕES**

CODIGO 32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779

DESCRIÇÃO: BOMBA COLUMBIA (MOTOR ATB)

11	* 4405010410	SILENT-BLOCK (9X45X13)	15	4405010932	JUNTA MECÂNICA
12	4405010605	JUNTA TÓRICA	16	4405011910	JUNTA TÓRICA 230X8
17	4405011028	MANILHA MOTOR ATB	26	* 4405011047	CONJUNTO CAIXA LIGAÇÕES ATB (1-1,5-2 HP)
18	4405010936	PARAFUSOS DA FLANGE DO SELO	26	* 4405011045	CONJUNTO CAIXA LIGAÇÕES ATB (3 HP III)
19	4405010134	TAMPO RODIZIO M8 ESQ.	27	* 4405010019	CONDENSADOR 16 UF
20	* 4405010013	FLANGE MEC. (3/4 HP C.71)	27	* 4405011048	CONDENSADOR 20 UF
20	* 4405011035	MANILHA MOTOR ATB (1-1,5-2 HP)	27	* 4405011050	CONDENSATORE 30 UF
20	* 4405011036	MANILHA MOTOR (3 II-3,5 HP III)	27	* 4405011051	CONDENSADOR 40 UF
21	* 4405010014	ANILHA DISTANCIADORA C.71 (3/4 HP)	27	* 4405011049	CONDENSADOR 50 UF
21	* 4405011052	ANILHA DISTANCIADORA (1-1,5-2 HP)	28	4401041605	PARAFUSOS ANCORAGEM CHUVEIRO
21	* 4405011053	ANILHA DISTANCIADORA (3 HP)	29	* 4405010020	PROTECTOR TÉRMICO REARMÁVEL 3/4 HP
22	* 4405010015	ROLAMIENTOS C.71	29	* 4405010021	PROTECTOR TÉRMICO REARMÁVEL 1 HP
22	* 4405011032	ROLAMENTO MOTOR (1 - 1,5 - 2 - HP)	29	* 4405010022	PROTECTOR TÉRMICO REARMÁVEL 1,5 HP
22	* 4405011033	ROLAMENTO MOTOR (3 HP II)	29	* 4405010023	PROTECTOR TÉRMICO REARMÁVEL 2 HP
23	* 4405010016	VARETAS MOTOR C.71	29	* 4405010024	PROTECTOR TÉRMICO REARMÁVEL 3 HP
23	* 4405011037	VARETAS MOTOR (1-1,5-2 HP)	30	* 32770R0476	MOTOR 3/4 CV II
23	* 4405011038	VARETAS MOTOR (3 HP II)	30	* 32771R0476	MOTOR 3/4 CV III
23	* 4405011041	VARETAS MOTOR (3 HP III)	30	* 32772R0476	MOTOR 1 CV II
24	* 4405010017	TAMPA TRASEIRA MOTOR C.71 (3/4 HP)	30	* 32773R0576	MOTOR 1 CV III (IE2)
24	* 4405011039	TAMPA TRASEIRA MOTOR (1-1,5-2 HP)	30	* 32774R0476	MOTOR 1,5 CV II
24	* 4405011040	TAMPA TRASEIRA MOTOR (3 HP)	30	* 32775R0576	MOTOR 1,5 CV III (IE2)
25	* 4405010018	TAMPA VENTILADOR + VENTILADOR C.71	30	* 32776R0476	MOTOR 2 CV II
25	* 4405011042	CONJUNTO VENTILADOR-TAMPA (1-1,5-2 HP)	30	* 32777R0576	MOTOR 2 CV III (IE2)
25	* 4405011043	CONJUNTO CAIXA LIGAÇÕES ATB (3 HP)	30	* 32778R0476	MOTOR 3 CV II
26	* 4405011044	CONJUNTO CAIXA LIGAÇÕES ATB (1-1,5-2 HP)	30	* 32779R0576	MOTOR 3 CV III (IE2)
26	* 4405011046	CONJUNTO CAIXA LIGAÇÕES ATB (3 HP II)			

CODIGO 32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779

DESCRIÇÃO: BOMBA COLUMBIA (MOTOR ATB)

OBSERVAÇÕES

POS	CODIGO	OBSERVAÇÕES
7	* 4405010908	PARA: 32770, 32771, 32772, 32773
7	* 4405010909	PARA: 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779
11	* 4405010912	PARA: 32770
11	* 4405010409	PARA: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
11	* 4405010410	PARA: 32778, 32779
13	* 4405010916	PARA: 32770, 32771, 32772, 32773
13	* 4405010918	PARA: 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779
13	* 4405010917	PARA: 32778, 32779
14	* 4405010929	PARA: 32770
14	* 4405010928	PARA: 32772
14	* 4405010927	PARA: 32774
14	* 4405010926	PARA: 32776
14	* 4405010012	PARA: 32778
14	* 4405010923	PARA: 32771
14	* 4405010919	PARA: 32773
14	* 4405010922	PARA: 32775
14	* 4405010931	PARA: 32777
14	* 4405010920	PARA: 32779
20	* 4405010013	PARA: 32770, 32771
20	* 4405011035	PARA: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
20	* 4405011036	PARA: 32778, 32779
21	* 4405010014	PARA: 32770, 32771
21	* 4405011052	PARA: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
21	* 4405011053	PARA: 32778, 32779
22	* 4405010015	PARA: 32770, 32771
22	* 4405011032	PARA: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
22	* 4405011033	PARA: 32778, 32779
23	* 4405010016	PARA: 32770, 32771
23	* 4405011037	PARA: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
23	* 4405011038	PARA: 32778
23	* 4405011041	PARA: 32779
24	* 4405010017	PARA: 32770, 32771
24	* 4405011039	PARA: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
24	* 4405011040	PARA: 32778, 32779
25	* 4405010018	PARA: 32770, 32771
25	* 4405011042	PARA: 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777
25	* 4405011043	PARA: 32778, 32779
26	* 4405011044	PARA: 32770, 32772, 32774, 32776
26	* 4405011046	PARA: 32778
26	* 4405011047	PARA: 32771, 32773, 32775, 32777
26	* 4405011045	PARA: 32779
27	* 4405010019	PARA: 32770
27	* 4405011048	PARA: 32772

CODIGO 32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779

DESCRIÇÃO: BOMBA COLUMBIA (MOTOR ATB)

27	* 4405011050	PARA: 32774
27	* 4405011051	PARA: 32776
27	* 4405011049	PARA: 32778
29	* 4405010020	PARA: 32770
29	* 4405010021	PARA: 32772
29	* 4405010022	PARA: 32774
29	* 4405010023	PARA: 32776
29	* 4405010024	PARA: 32778
30	* 32770R0476	PARA: 32770
30	* 32771R0476	PARA: 32771
30	* 32772R0476	PARA: 32772
30	* 32773R0576	PARA: 32773
30	* 32774R0476	PARA: 32774
30	* 32775R0576	PARA: 32775
30	* 32776R0476	PARA: 32776
30	* 32777R0576	PARA: 32777
30	* 32778R0476	PARA: 32778
30	* 32779R0576	PARA: 32779